

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称：省妇女儿童医院住院医技综合楼建设项目

项 目 编 号：川发改社会〔2012〕355号

建 设 地 点：成都市武侯区

验 收 单 位：四川省妇女儿童医院

2020 年 3 月 19 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	省妇女儿童医院住院医技综合楼 建设项目	行业 类别	社会事业类 项目
主管部门 (或主要投资人)	四川省妇女儿童医院	项目 性质	新建
水土保持方案批复机关、 文号及时间	四川省水利厅 2019 年 10 月 24 日, 川水函 (2019) 1298 号		
水土保持方案变更批复机 关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机 关、文号及时间	四川省住房和城乡建设厅 2013 年 5 月 29 日, 川建勘设科发 (2013) 274 号		
项目起止时间	2013 年 4 月~2015 年 9 月		
水土保持方案编制单位	四川嘉源生态发展有限责任公司		
水土保持初步设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司		
水土保持监测单位	四川嘉源生态发展有限责任公司		
水土保持施工单位	中国华西企业股份有限公司		
主体监理单位	四川康立项目管理有限责任公司		
水土保持监理单位	四川嘉源生态发展有限责任公司		
水土保持设施验收报告编 制单位	四川鑫德恒科技咨询有限责任公司		

二、验收意见

根据水土保持法律法规和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）及《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887号）文件，四川省妇女儿童医院于2020年3月19日在成都市主持召开了省妇女儿童医院住院医技综合楼建设项目水土保持设施验收会议。参加会议的有特邀专家、四川鑫德恒科技咨询有限责任公司、四川嘉源生态发展有限责任公司、中国华西企业股份有限公司、四川康立项目管理有限责任公司、公司代表共14人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，四川省妇女儿童医院对项目情况进行了介绍。四川鑫德恒科技咨询有限责任公司提交了项目水土保持设施验收报告，上述报告以及监测、监理总结报告为此次水土保持设施验收提供了重要的技术依据。

验收组观看了工程影像，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况和验收报告编制单位关于水土保持设施验收情况的汇报，以及水土保持监理和施工单位的补充说明，经质询、讨论和认真研究，形成验收意见如下：

（一）项目概况

省妇女儿童医院住院医技综合楼建设项目（以下简称“本项目”）位于成都市武侯区沙堰西二街290号，地理坐标为东经103°59'33"、北纬30°39'14.4"，项目区东侧临沙堰西二街，西北侧临城市规划道路，

距南侧晋阳路直线距离 0.20km，距西侧三环路直线距离 1.0km，距东侧二环高架路直线距离 2.6km，交通优势明显。

本项目总占地面积 1.05hm²，其中永久占地面积 0.85hm²，临时占地面积 0.20hm²，占地类型为公共管理与公共服务用地。总建筑面积 34330m²，其中地上建筑面积 25810.23m²，地下建筑面积 8519.77m²；构筑物占地面积 1657.01m²，道路及广场占地面积 4177.18m²，绿化面积为 2632.58m²。建设内容包括医技楼、住院楼、地下室、绿化工程、道路工程及附属设施等。

本项目于 2013 年 4 月开工，2015 年 9 月完工，总工期 30 个月。本项目建设单位为四川省妇女儿童医院。项目总投资 10894.68 万元，其中土建投资 6740.13 万元；水土保持总投资 80.49 万元。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2019 年 10 月 24 日，四川省水利厅以“川水函〔2019〕1298 号”对方案进行了批复，批复的水土流失防治责任范围为 1.05hm²，水土保持总投资 70.46 万元。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2013 年 7 月，中国建筑西南设计研究院有限公司完成了《四川省妇女儿童医院住院医技综合楼项目施工图设计》，其中包含了水土保持设计。

（四）水土保持监测情况

2019 年 2 月，四川嘉源生态发展有限责任公司接受了四川省妇女儿童医院的委托，承担本项目水土保持监测工作，根据《省妇女儿童

医院住院医技综合楼建设项目水土保持监测总结报告》，本项目落实的水土保持防治措施，较好的控制和减少了施工过程中的水土流失。截止验收时，水土流失治理度为 99.90%，土壤流失控制比 1.67，渣土防护率为 99.22%，林草植被恢复率为 100%，林草覆盖率为 24.76%。项目水土流失防治六项指标均达到方案设计目标值，符合水土保持要求。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2020 年 3 月，四川鑫德恒科技咨询有限责任公司编制完成了《省妇女儿童医院住院医技综合楼建设项目水土保持设施验收报告》。验收报告结论为：本项目依法依规履行了水土保持方案的编报审批程序、依法依规开展了水土保持监测和水土保持监理工作、本项目不设置弃渣场、实际措施体系和批复的《水土保持方案》措施体系是一致的，水土流失防治指标均达到了批复的《水土保持方案》设计目标值，满足水土保持要求、水土保持分部工程和单位工程质量评定为合格、根据《四川省财政厅 四川省发展和改革委员会 四川省水利厅中国人民银行成都分行关于印发<四川省水土保持补偿费征收使用管理办法>的通知》（川财综〔2014〕6 号）第十一条、第一节规定：建设学校、幼儿园、医院、养老服务设施、孤儿院、福利院等公益性项目免征水土保持补偿费。本项目属于该文件水土保持补偿费免征范围，本项目免征水土保持补偿费、水土流失防治任务完成，水土保持设施运行正常，水土保持后续管理维护责任落实，满足水土保持设施验收条件。经核定，本项目实际水土流失防治责任范围为 1.05hm²，验收后防治责

任范围 0.85hm²，实际水土保持总投资 80.49 万元。

（六）验收结论

验收组认为：本项目落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标均达到方案设计目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意本项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

为进一步做好本项目水土保持工作，应加强对已建成水土保持设施的管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组长	王忠亮	四川省妇女儿童医院	副部长	王忠亮	建设单位
成员	唐欣宇	四川省妇女儿童医院	副部长	唐欣宇	
	刘 峰	四川省妇女儿童医院	干 事	刘峰	
	王毅刚	四川省妇女儿童医院	干 事	王毅刚	
	赵英天	四川省电力设计院	高 工	赵英天	特邀专家
	马威洋	四川鑫德恒科技咨询有限责任公司	工程师	马威洋	验收报告 编制单位
	吕文豪	四川鑫德恒科技咨询有限责任公司	工程师	吕文豪	
	许宗斌	四川嘉源生态发展有限责任公司	工程师	许宗斌	水土保持 监测单位
	熊熙洋	四川嘉源生态发展有限责任公司	工程师	熊熙洋	
	何永珍	四川嘉源生态发展有限责任公司	高 工	何永珍	水土保持 监理单位
	黄泽飞	四川嘉源生态发展有限责任公司	工程师	黄泽飞	
	敬天才	四川嘉源生态发展有限责任公司	工程师	敬天才	水土保持 方案编制 单位
	胡文勇	中国华西企业股份有限公司	高 工	胡文勇	施工单位
	李永明	四川康立项目管理有限责任公司	总 监	李永明	主体监理 单位